

10 Gouden regels voor beeldbestek en toezicht

1. Zorg voor heldere afstemming in taken eigen dienst en bestek.
2. Zorg zo veel mogelijk voor 1 functioneel gebied binnen een bestek.
3. Wees zeker over je arealen.
4. Kies voor EMVI (–prestatiemeting) voor ‘zachtere’ doelen.
5. Beperk aantal beheergroepen, stem dit af op beeldmeetlatten.
6. Maak besteksgebieden zo groot mogelijk. Werk niet met percelen.
7. Combineer beeldmeetlatten met zelfde normen (grof zwerfafval). Pas indien nodig norm aan.
8. Valideer jouw schouwgegevens.
9. Zorg voor snelle uitlevering schouwgegevens.
10. Maak het werk samen, geef en neem in directieoverleg maar blijf sturen.



ORIE Advies
Telefoon: 06-42009181
info@orie-advies.nl
www.orie-advies.nl ■

